

THƯ MỜI

**Về việc kiểm tra hiện trạng hư hỏng và báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị y tế chuyên dùng**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện 71 Trung ương có nhu cầu sửa chữa một số thiết bị y tế chuyên dùng (Có phụ lục kèm theo). Nay đăng thông báo cho các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có đủ năng lực, thực hiện việc kiểm tra hiện trạng, tư vấn giải pháp kỹ thuật để khắc phục và báo giá dịch vụ để Bệnh viện có cơ sở xây dựng nội dung, kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp theo quy định của Pháp luật với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị:

- Đơn vị yêu cầu: Bệnh viện 71 Trung Ương
- Địa chỉ địa điểm: Bệnh viện 71TW (Phố Tâm Quý- P. Quảng Phú- tỉnh Thanh Hoá)
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm:

- Ông Lê Ngọc Trường - P. Giám đốc Bệnh viện 71 TW
- Số điện thoại: 0912602902
- Gmail: lengoctruongtyphu@gmail.com

- Thời hạn kiểm tra hiện trạng hư hỏng và báo giá dịch vụ:

Từ 08h ngày 16 tháng 09 năm 2026 đến trước 16h ngày 25 tháng 09 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu đơn vị đến tham gia kiểm tra hiện trạng thiết bị hư hỏng.

- Hồ sơ năng lực
- Hợp đồng sửa chữa thiết bị tương tự

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của quý Công ty, Nhà cung cấp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Hoàng Văn Ngọc



PHỤ LỤC

Thư mời số **1264/TM-BV71TW** ngày 09 năm 2026 của Bệnh viện 71 Trung ương)

STT	Tên vật tư thiết bị	SL	ĐVT	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Ghi chú
Khoa xét nghiệm vi sinh						
1.	Tủ âm Model:INC246; Hãng/Nước: Menmert/Đức	01	Chiếc	Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng	Bệnh viện 71 TW	
2.	Tủ ATSH cấp 2 Model: Bio-II-A;Hãng/Nước: Telstar/TBN	01	Chiếc	Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng	Bệnh viện 71 TW	
Khoa YHCT&PHCN						
1.	Máy điều trị sóng ngắn Model:SW-400S ;Hãng/Nước : ITO/Nhật Bản	01	Chiếc	Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng	Bệnh viện 71 TW	
2.	Thiết bị tập thụ động/chủ động chi trên và chi dưới Model: SB1 ;Hãng/Nước : DKN International/Bi	01	Chiếc	Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng	Bệnh viện 71 TW	
Khoa Chẩn đoán hình ảnh						
1.	Máy siêu âm Prosound α7 Model: Prosound α7 ;Hãng/Nước: Aloka/Nhật	01	Chiếc	Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng	Bệnh viện 71 TW	
2	Máy đo mật độ xương Model:DEXXUMT ;Hãng/Nước:Osteosys/H. quốc	01	Chiếc	Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng	Bệnh viện 71 TW	
Khoa Gây mê - hồi sức						
1.	Máy gây mê kèm thở Model:ADSII ;Hãng/Nước: Infinium/Mỹ	01	Chiếc	Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng	Bệnh viện 71 TW	
Phòng VT-TTBYT						
1	Máy cắt tiêu bản lạnh Model:CRYOTOME FSE ;Hãng/Nước: Thermo/Anh	01	Chiếc	Kiểm tra, xác định tình trạng hư hỏng	Bệnh viện 71 TW	

